

| |
|---|
| <p>Complementação Yamaki (6.8.2021) sobre:</p> <p>“Resumo das discussões das Reuniões Técnicas COMPAC - 01, 08 e 15 de julho de 2021 sobre /com proposições do IPPUL.”</p> <p>1) NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DE RESTAURO / REFORMA E AMBIÊNCIA.</p> <p>2) REFORÇAR A NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE ANÁLISE E PROJETO DE ESPAÇOS PUBLICOS HISTÓRICOS.</p> <p>3) DEFINIÇÃO DE CAMADAS HISTÓRICAS, COMPONENTES E HIERARQUIAS.</p> <p>4) MONTAGEM DE UM QUADRO COM CAMADAS, COMPONENTES E HIERARQUIA DE INTERVENÇÕES (restauro, reconstrução(replica), conservação e reforma). vide quadro anexo.</p> <p>5) <u>PROJETO QUE RESGATE NÃO SÓ O PROJETO DE 1977 MAS TAMBÉM AS PERMANENCIAS ENTORNO</u></p> |
|---|

QUADRO COM CAMADAS (COLUNA VERT), COMPONENTES (LINHA HORIZ) E HIERARQUIAS DE INTERVENÇÃO (COLUNA VERTICAL). Vers3 yamaki682021

| COMPONENTES / CAMADAS ANO INTERVENÇÃO | traçado | piso peti pave | luminaria araucaria luminotecn. | quiosque | banco | floreira /lixreira | veget |
|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------|-------|--------------------|---|
| 1932 Planta Inicial Londrina | Elipse e 4 canteiros, quart. curvo | | | | | | |
| 1942 Projeto Pça Marechal Floriano | Tridente Pça Marech, Tridente WD e GM | Existia peti pavê com ornamentos | | | | | Sim. Topiári a 1942 Refor çando triden te |
| 1977 PROJETO LERNER Revit.Area Central | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM Mante ve triden te |
| 1994 Duvida Houve Reforma Piso W.Davids? | | Troca de piso Willie Davids1994. Se sim, manter o de | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|---|---|--|-------------------|-------|
| | | 1994. Como substituir um piso com só 27 anos? | | | | | |
| 2014 Retirada p.pave Calçada retirada mobiliário orig. | | | | | | | |
| Componentes Definidores do Caráter da Praça Willie Davids | | | | | | | |
| HIERARQUIAS DE INTERVENÇÕES | traçado | piso peti pave | luminaria araucaria luminotecn. | quiosque | banco | floreira /lixeira | veget |
| 2021 RESTAURO | | Não. Não existe restauro de piso com reutilização de pedras, Existe paralelepipe do sob o peti pavê. Não tem sentido substituir piso com 27 anos. | Sim. Restauro lumin. originais remanesc. Luminotecn. Fortalecer: 1.Tridente 2. Diminuir luz em frente OV. valorizar fachada 3.Illuminar quadra curva 4.iluminar mais o contorno da praça | | | | |
| 2021 RECONSTR. (Replica) | | não | Sim. Luminárias araucária | Sim Fase 1 pergolado Fase 2 Abobadas s/fecham. Fase 3 Quiosque com vidro | Sim conforme original, sem mudar inclinação encosto e material ferro e | Sim | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|--|--|
| | | | | | madeira | | |
| 2021 Conservação | Sim. Manter tridente | Sim. Manter peti pavê 1977 ou atual de 1994 | | | | | |
| 2021 Reforma | | Adaptar Novas grelhas dren., caixas de instal. elétrica etc no piso. | Luminotecn. Iluminar Busto WD Iluminar ,real çar fachada curva OV | | | | |
| | | | | | | | |
| 2021 SUBSTITUIÇÃO (tirar todo mobiliário não original) | Retirar todo mobiliário não original . Manter busto WD | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2021 Componentes Hist. existentes e demolidos. Atmosfera e representação sócio-cultural *AMBIENCIA. | <p>Na quadra curva: Magazine Fuganti e Cafeteria Rua Maranhão: OV, cafeteria, Autolon Rua Minas Gerais: antiga CTNP, Associação Comercial- mercúrio, antiga Prefeitura</p> <p>*reforçar/resgatar com Lighting Design</p> <p>Resgatar Atmosfera</p> | | | | | | |